

Fachstelle

Inspektion von Sicherheitsventilen

Das von der SUVA beauftragte Kesselinspektorat des SVTI als Fachorganisation für die Inspektion von Sicherheitsventilen bestätigt, dass die Firma

Colin Swiss AG
Kirchbergstrasse 211
CH-3400 Burgdorf

am Standort

Colin Swiss AG
Kirchbergstrasse 211
CH-3400 Burgdorf

die Voraussetzungen der EKAS Richtlinie 6516 und KIS-TR 901 erfüllt.

Der Umfang der Inspektionen und die technischen Möglichkeiten sind im Geltungsbereich der Fachstelle festgelegt.

Datum der Überprüfung: **11.09.2020**
Gültig bis: **11.09.2024**

Fachstellen Nr.
KIS.SV. 1338455

Wallisellen, 06.01.2021

Leiter Kesselinspektorat



Felix Heer

Sachverständiger



Rémy Weiersmüller